

АКТ обследования объекта образования
на предмет безопасности и технической укреплённости

г. Алушта

«16» 08 2016 г.

Полное наименование объекта МОУ «Школа № 3» г. Алушта

Адрес: РФ, г. Алушта, ул. Советская, 19-А

Руководитель объекта (Ф.И.О., тел., факс) Ситенко Тамара Сергеевна; +7 978 30 97 023

Характеристика объекта

Расположение объекта (отдельно стоящее здание, дом, отдельная территория с производственными (административными) зданиями и сооружениями и т.д.)
Отдельное четырехэтажное здание;
Таран, терраса

Категория объекта (особой важности, повыш. опасности, жизнеобеспечения, массового пребывания людей) А-3 (массового пребывания людей)

Количество входов (основного здания, если таковое имеется): 9 выходов

Контроль за состоянием подвальных и чердачных помещений * (при их наличии ограничение доступа посторонних лиц): контроль за помещением ведется

Территория

Наличие внешнего ограждения и его характеристики (указать целое, либо с нарушениями целостности) Зачасть 2,6 м; ограждение по периметру отсутствует

Участок периметра в безвозвратное пользование

Исключение возможности подъезда к объекту постороннего транспорта отсутствует

Иные сооружения, находящиеся на территории (кол-во, какие именно) 2 гаража, терраса

Наличие освещения территории отсутствует

Наличие возможности свободного подъезда к зданиям и сооружениям спецмашин* имеется

Охрана

Наличие квалифицированной физической охраны* (указать вид ведомственная, вневедомственная, ЧОП, сторожевая и наименование охранной организации либо отсутствует): штатные стороже и вахтер в дневное время

Численность и режим работы 3 сторожа (1/2); 17:00 до 7:30
вахтерные - круглосуточно

Помещение для охраны, хранения оружия (имеется или нет) имеется 2 помещения

Средства безопасности

Наличие средств для оказания первой медицинской помощи* (медицинская аптечка, медпункт) имеется аптечка Заставы Николаевского (100г. 2 шт.)

Средства индивидуальной защиты нет

Металлоискатели (шт.) (указать ручн. или стационар.) нет

Наличие первичных средств пожаротушения* (огнетушители) 27 ед.

Наличие системы пожарной сигнализации* нет (в процессе согласования)

Наличие видеонаблюдения*: 32

наружное (кол-во камер) 11

внутренние (кол-во камер) 20

наличие видеорегистратора (срок хранения информации) 30 сут.

Кнопки экстренного вызова полиции (кол-во) имеется (с поминутной)

Система аварийного освещения имеется

Наличие телефона с автоматическим определением номера и записывающим устройством* нет

Звуковое оповещение о возникновении ЧС* звонок (условный сигнал)

Документация по безопасности

План действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций* имеется

Схема эвакуации имеется

Порядок взаимодействия с подразделениями МВД России, ФСБ России, МЧС России, с указанием телефонов оперативных дежурных имеется

Проведение занятий (инструктажей) с сотрудниками по действиям при угрозе совершения террористических актов* проводятся

Наличие наглядной информации о действиях при угрозе и совершении террористических актов* имеется

Проверка персонала на предмет совершения преступлений* проводится

Предложения по повышению технической укрепленности объекта

1. Рекомендуется установить ограждение по периметру территории объекта;
2. Рекомендуется установить освещение по территории объекта;
3. Рекомендуется установить систему АПС;


Lined area for text entry.

3. **Обследование произведено сотрудником (или комиссионно)**

(Ф.И.О., должность, звание)

при участии руководителя (представителей) объекта (Ф.И.О. участников, должность) директор (Иван) Соловьев Т.С.

**Представитель (собственник)
Сотрудники других организаций**



директор ФНЦ СВУВИАИИ
Федеральный центр
научно-технической информации
Л.С. Иванова